

昌乐新迈纸业有限公司验收报告书修改说明：

1、完善项目布置图，图文明确验收范围。完善卫片为底图的平面图，给出各监测点位位置。补充环保设施位置。补充污水站布置图，给出污水站臭气处理装置位置。补充生产车间设备布置图。补充应急管网图。

已完善项目平面布置图，见 P10 图 2-2；应急官网图见补充附图 3；环保设施位置见 P11 图 2-3；污水站布置图见附图 2。

2、完善固废排放总量统计表，给出实际产生量，给出折算到满负荷生产的量，补充固废存储和处置记录为附件。补充废机油产生情况。

固废排放总量统计表(实际产生量与满负荷产生量)见 36 表 3-2；已补充固废存储和处置记录为附件，见附件 10、附件 11；废机油产生情况见 p36。

3、说明废水、固废排放变化情况。根据实际生产情况完善浆水平衡图。

废水、固废排放情况分别见 P31-32、P36；浆水平衡图见 P20，图 2-4。

4、完善环保设施照片（危废库、污水站密封等）。

已完善，见 P 38-41。

5、检查污水处理站和废气处理设施的运行记录并作为附件。补充监测期间在线监测数据。

已补充，见附件 12。

6、补充化学需氧量、氨氮排放总量核算。

已补充，见 P48。

7、完善相关附件（废机油处置相关处置协议、排污许可证、应急备案证明、污泥等转运记录、监测工况证明、监测单位资质等）。

已完善，见附件 4、附件 14、附件 7、附件 10、附件 5、监测单

3月14日
王海华

位资质见报告。

8、完善公众调查。

已完善，见 P80-83。

9、加高脱泥机房臭气处理装置排气筒。

已加高，该排气筒高于周围最高建筑 5 米，见 P39。

孙洪
王海峰